



INDAGINI CONOSCITIVE E DIAGNOSTICHE PER IL RESTAURO

ARCADIA RICERCHE

scopriamo quello che c'è dietro



ARCADIA RICERCHE S.r.l. è un'impresa di servizi che dedica la propria attività a chi opera nel settore del restauro di Beni Culturali e dell'edilizia civile ed industriale.

La ventennale esperienza acquisita sul campo consente di offrire, a supporto di progettisti, tecnici e operatori sia del settore privato che degli enti pubblici, soluzioni create su misura nell'ambito delle indagini diagnostiche e della proposizione e valutazione di prodotti e metodologie d'intervento, coniugando scientificità ed operatività.

Arcadia Ricerche, grazie ad uno staff tecnico altamente specializzato e ad un laboratorio interno, dotato delle strumentazioni più idonee ed aggiornate, è in grado di fornire risultati altamente affidabili ed in tempi particolarmente rapidi.

Nata nel 1991, gestita e diretta da Guido Driussi, Arcadia Ricerche S.r.l. svolge la sua attività all'interno del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia in costante collaborazione con Università e Istituti pubblici ed è certificata secondo le direttive dei sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008.

Svolge attività di ricerca, progetti diagnostici offrendo una qualificata gamma di servizi specialistici.

CONSULENZA

- Supporto alla progettazione
- Valutazione durabilità
- Sperimentazione nuovi materiali
- Piani di manutenzione

DIAGNOSTICA

- Sviluppo progetti diagnostici
- Valutazioni stato di conservazione
- Proposte metodologiche
- Realizzazione cantieri pilota

ANALISI E INDAGINI

- Caratterizzazioni chimico fisiche
- Controlli su sistemi reali
- Prove su campo, monitoraggi

RICERCA INDUSTRIALE



- Sviluppo di nuovi prodotti e metodologie
- Studio del comportamento e della durabilità

EDITORIA

- Redazione e pubblicazione testi a carattere scientifico

*“Alla scienza occorre l’arte per dar forma al mistero,
 ma l’arte ha bisogno della scienza perchè
 non tutto sia un mistero.”*
 [Jonah Lehrer]

I NOSTRI INTERVENTI



ELENCO DI ALCUNI LAVORI

COMPLESSO DEL LIVIANO - SALA DEI GIGANTI - Padova
 Indagini chimico-fisiche, rilievo e mappatura del degrado delle decorazioni presenti sulle pareti.
 UNIVERSITÀ DI PADOVA

CHIESA DEL CARMINE - Siracusa
 Individuazione e caratterizzazione mediante indagini fisico-chimiche delle rifiniture presenti.
 ESTIA S.R.L.

PROCURATIE VECCHIE - Venezia
 Indagini chimiche e stratigrafiche sulle superfici decorative interne.
 GENERALI PROPERTIES S.P.A.

TEATRO BIONDO - Palermo
 Indagini conoscitive sulle superfici interne.
 SOPRINT. B.C.A. PALERMO

PALAZZO PAPAFAVA - Padova
 Indagini chimiche su superfici affrescate.
 AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

VILLA CHILESOTTI FABBRIS - Thiene (VI)
 Analisi fisico-chimiche e progetto per gli interventi sulle superfici interne ed esterne.
 COMUNE DI THIENE

CHIESA DI S. SALVADOR - Venezia
 Indagini stratigrafiche, analisi chimico fisiche per la caratterizzazione degli antichi strati di finitura e per la conoscenza dello stato di conservazione sugli affreschi di F. Vecelio presso la sagrestia.
 UNESCO

CASA MATER AMABILIS - Breganze (VI)
 Indagini preliminari ciclo affreschi con fregi vegetali delle pareti e del vano scale del Torrione.
 SOPRINT. SAD DEL VENETO – SEZ. VERONA

COMPLESSO DI S. CATERINA - Padova
 Campagna di riprese in luce visibile, fluorescenza ultravioletta e riflettografia infrarossa di un dipinto murale sito in un ufficio della Biblioteca.
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PALAZZO LABIA - Venezia
 Indagini di caratterizzazione chimica, stratigrafica e di rilievo fotografico in luce diffusa, radente e fluorescenza ultravioletta propedeutiche alla definizione del progetto di restauro sugli affreschi di G.B. Tiepolo.
 RAI

PALAZZO FARNESE - Caprarola (VT)
 Indagini stratigrafiche su affreschi della scala Regia.
 AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

BASILICA DI S. ANGELO IN FORMIS – Capua (CE)
 Indagini di caratterizzazione chimico stratigrafica, rilievo fotografico multispettrale e monitoraggio microclimatico per la valutazione dello stato conservativo delle superfici affrescate.
 SOPRINTENDENZA BAPSAE PROV. CASERTA E BENEVENTO

Dipinti Murali



CHIESA DI S. SALVADOR - VENEZIA



PALAZZO LABIA - VENEZIA



PALAZZO FARNESE – CAPRAROLA (VT)



BASILICA DI S. ANGELO IN FORMIS (CE)

Intonaci



LOGGIATO DEI CAPUCCINI - COMACCHIO



VENARIA REALE - TORINO



STAZIONE CENTRALE DI MILANO



CASTELLO DI DONNAFUGATA - RAGUSA

CASA DEL CAPITANO E CASA MIOTTI - Cittadella (PD)

Indagini stratigrafiche, analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione degli antichi strati di finitura e per la conoscenza dello stato di conservazione.

COMUNE DI CITTADELLA

PALAZZO GRIMANI CORTE DI APPELLO - Venezia

Sondaggi stratigrafici per la conoscenza dello stato di conservazione.

TECNO FUTURE SERVICE S.R.L.

S. GIOVANNI IN BRAGORA - Venezia

Individuazione del numero e della successione degli strati presenti, caratterizzazione dei materiali e delle tecniche esecutive utilizzati nella realizzazione degli intonaci, valutazione dello stato di degrado.

SYREMONT S.P.A.

PALAZZO EX-REALE - Venezia

Indagini chimico-fisiche per la verifica dell'efficacia di intonaci risananti.

SOPRINT. B.B.A.A. DI VENEZIA

CASTELLO DI DONNAFUGATA - Ragusa

Studio dei materiali costituenti, indagini ed analisi finalizzate alla valutazione del degrado. Determinazione dei prodotti e delle metodologie per l'intervento di consolidamento.

SOPRINT. B.C.A. E P.I. RAGUSA

LOGGIATO DEI CAPPUCINI - Comacchio (FE)

Indagini ed analisi chimico-fisiche per la sperimentazione in situ di intonaci risananti.

COMUNE DI COMACCHIO

VENARIA REALE - Torino

Caratterizzazione del tenore igrometrico e salino degli intonaci e murature della cavallerizza.

CONSORZIO SCHIAVINIA ADANTI

TEATRO MARGHERITA - Bari

Indagini diagnostiche tese ad accertare le cause di degrado e possibili interventi di recupero degli intonaci.

DIR. REG. BCP DELLA PUGLIA

SEDE CAMERA COMMERCIO DI VENEZIA

Studio diagnostico-conoscitivo finalizzato all'esecuzione degli interventi di recupero dell'immobile.

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

PORTA SANTA MARIA - Chioggia (VE)

Monitoraggio igrometrico e salino finalizzato a verificare l'evoluzione dei processi di degrado che ne interessano i rivestimenti murari.

COMUNE DI CHIOGGIA

STAZIONE DI MILANO - SALA REALE

Indagini chimico-fisiche sulle finiture degli intonaci interni e dei bassorilievi presenti nelle sale biglietterie.

RIZZANI DE ECCHER S.P.A.

COMPLESSO DEGLI INCURABILI - Venezia

Indagini su intonaci di risanamento su murature del chiostro riferite al progetto diagnostico per la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti.

INCURABILI S.C.A.R.L.

Materiali lapidei

ABBAZIA SACRA DI SAN MICHELE - Sant'Ambrogio (TO)

Indagini chimico fisiche sullo stato di degrado, messa in sicurezza, progettazione sperimentale ed esecuzione dell'intervento di restauro della Loggia dei Viretti.

SACRA DI SAN MICHELE

CAPPELLA DELLA SS. SINDONE - Torino

Indagini chimico fisiche per la valutazione dei danni subiti a seguito dell'incendio su campioni di pietra intonaco e malta.

SOPRINT. BB.A.A. DI TORINO

TORRE DELLA TROMBA - Trento

Indagini di caratterizzazione chimica, fisica e mineralogico-petrografica su campioni di materiali lapidei naturali ed artificiali finalizzati alla definizione del progetto di restauro conservativo.

COMUNE DI TRENTO

BASILICA DEL SANTO – Padova

Analisi diagnostiche per interventi di restauro conservativo delle facciate prospicienti il Sagrato.

VENERANDA ARCA DI SANTO ANTONIO - PADOVA

CHIESA DI S. GEREMIA - Venezia

Indagini per il rilevamento del degrado della facciata lapidea in seguito ad un incendio. Analisi e consulenza a supporto della scelta delle metodologie e dei prodotti adatti per il restauro.

SOPRINT. BB.A.A. DI VENEZIA

CATTEDRALE DI SAN GIACOMO – Santiago de Compostela (Spagna)

Indagini sulla natura lapidea e sullo stato di conservazione dei graniti e delle malte del "Portico della Gloria". Studio su sistemi protettivi e consolidanti.

COOBEC

FONTANA DI S. MARIA DEI BATTUTI - Belluno

Studio dei materiali costituenti, indagini ed analisi finalizzate alla valutazione del degrado. Determinazione dei prodotti e delle metodologie per l'intervento di restauro. Computo metrico estimativo.

COMUNE DI BELLUNO

CATTEDRALE DI CASALE MONFERRATO (VC)

Indagini chimico fisiche per il rilevamento del degrado dell'atrio . Analisi e consulenza a supporto delle metodologie adatte per il restauro.

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO

STAZIONE DI TORINO PORTA NUOVA

Attività di mappatura tipologie materiali, esame del processo di degrado, indicazione metodologiche da utilizzare per interventi restauro.

GRANDI STAZIONI

COMPLESSO EDILIZIO DI PUNTA DELLA DOGANA – Venezia

Indagini a supporto del progetto di recupero del complesso monumentale PALAZZO GRASSI S.P.A.

TORRE DELLA GHIRLANDINA - Modena

Sperimentazioni in cantiere e laboratorio finalizzate allo studio delle metodologie di intervento per il restauro conservativo dei rivestimenti lapidei esterni

COMUNE DI MODENA

COMPLESSO SCULTOREO DEL MARINALI - VILLA BOLASCO Castelfranco V.to (TV)

Indagini di laboratorio e prove in sito finalizzate alla caratterizzazione dei materiali e degrado, e alla individuazione delle operazioni di restauro conservativo del complesso delle Statue della Cavallerizza.

ROTARY CLUB CASTELFRANCO V.TO - ASOLO



ABBAZIA SACRA DI SAN MICHELE – LOGGIA DEI VIRETTI – S. AMBROGIO DI TORINO



PORTICO DELLE GLORIA – CATTEDRALE SAN GIACOMO -SANTIAGO DE COMPOSTELA



TORRE DELLA GHIRLANDINA - MODENA



CAPPELLA DELLA SINDONE, FRANCISCO THOMAE CAROLI EMMANUELIS I - TO

Metalli



NUDO AL SOLE (A. VIANI) – NEGOZIO OLIVETTI, VENEZIA



MONUMENTO ALLA PARTIGIANA (A. MURER) GIARDINI DELLA BIENNALE, VENEZIA



CANCELLATA DI PAL. REALE - TORINO



MONUMENTO EQUESTRE A VITTORIO EMANUELE - VERONA



QUADRIGA BASILICA SAN MARCO

STATUA DI ALBERTO VIANI, NEGOZIO EX OLIVETTI - Venezia
Indagini diagnostiche per valutare la natura del processo di alterazione e supporto alle scelte operative per il restauro. Esecuzione dell'intervento conservativo e definizione delle tecniche di manutenzione ordinaria.
GRUPPO GENERALI IMMOBILIARE S.P.A.

MONUMENTO EQUESTRE A VITTORIO EMANUELE - Verona
Indagine sulle condizioni di alterazione.
COMUNE DI VERONA

CHIESA DEI GESUITI - Venezia
Indagini chimico-fisiche sul portale bronzeo.
UNESCO

CATTEDRALE DI TROGIR – Croazia
Indagini chimico-fisiche su dorature provenienti dalla Cappella Orsini.
SANSOVINO RESTAURI S.N.C.

MONUMENTO A DANTE ALIGHIERI - Trento
Analisi metallografiche e indagini endoscopiche.
COMUNE DI TRENTO

PENNONI PORTABANDIERA IN PIAZZA SAN MARCO - Venezia
indagini conoscitive preliminari all'intervento di dipintura dei tre pennoni portabandiera in piazza San Marco.
COMUNE DI VENEZIA

MONUMENTO SCULTOREO "RESTAURIERUNG DER MARIENSAULE" Salisburgo Austria
campagna di indagini preliminari e sperimentazioni su monumento scultoreo metallico.
AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

SCULTURA BRONZEA DI A. MURER "VENEZIA ALLA PARTIGIANA" - Venezia
Studio dei fenomeni alterativi a carico delle superfici bronzee, progettazione e realizzazione dell'intervento conservativo.
COMUNE DI VENEZIA

PALAZZO REALE DI TORINO - CUCINE STORICHE
Interventi di restauro di utensili e pentole in rame.
CONSULTA

CANCELLATA DI PALAZZO REALE – Torino
Indagini chimico stratigrafiche per la valutazione dello stato conservativo.
CONSULTA DI TORINO

STATUA DI S. GIORGIO – Venezia
Studio chimico fisico morfologico finalizzato alla definizione delle metodologie realizzative e alla valutazione dello stato conservativo.
CONGREGAZIONE DEI PADRI BENEDETTINI SUBLACENSI

QUADRIGA BASILICA DI SAN MARCO – Venezia
Studio dello stato conservativo e del comportamento di interventi precedenti
PROCURATORIA DI SAN MARCO

STATUA DELLA FORTUNA Museo Pinault – Venezia
Studio dello stato conservativo e consulenza operativa per l'intervento di restauro del complesso in rame della Punta della Dogana
PALAZZO GRASSI – FONDAZIONE PINAULT

Archeologia

SITO ARCHEOLOGICO ETA' DEL FERRO - Trissino (VI)

Indagini e proposte metodologiche relative ai rivestimenti superficiali presenti su parte dell'insediamento.

SOPRINT. ARCHEOLOGICA PER IL VENETO – PADOVA

TEMPLI DI LUXOR - Egitto

Studi e sperimentazioni per la definizione di metodologie di consolidamento per il tempio di Luxor.

SYREMONT SPA

AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA - Salerno

Studio e sperimentazione di dispositivi per il controllo della vegetazione infestante e la conservazione delle creste murarie dell'area archeologica. Caratterizzazione materiali e stato di degrado

SOPRINT. ARCHEOLOGICA DELLE PROV. DI SALERNO AVELLINO E BENEVENTO

TEMPIO DELLA CONCORDIA - Agrigento

Studio dei materiali costituenti, indagini ed analisi finalizzate alla valutazione del degrado. Determinazione delle metodologie per l'intervento di restauro.

L'ISOLA LABORATORI DI RESTAURO S.R.L.

QUARTIERE ELLENISTICO E TEATRO ROMANO - Agrigento

Studio sulle superfici decorative e dei materiali lapidei nell'ottica della programmazione della manutenzione.

ASSESSORATO REGIONALE B.C. A – PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI

EKKLESIASTERION - Agrigento

Studio diagnostico finalizzato alla sperimentazione di idonei consolidanti e protettivi da applicare sulle superfici.

ASSESSORATO REGIONALE B.C. A – PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI

AREA ARCHEOLOGICA DI CASSINO - Frosinone

Indagini chimico-fisiche e mineralogico-petrografiche su campioni costituiti da frammenti di malte di allettamento e intonaci.

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

TEMPIO DI GIUNONE – Agrigento

Studio diagnostico del comportamento dei precedenti interventi di restauro. Preparazione e stesura del Piano di Manutenzione.

ASSESSORATO REGIONALE B.C. A – PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI.

PNR MURST per l'edilizia – TEMA 2

Sviluppo e messa a punto di tecniche e prodotti per il consolidamento e la manutenzione in aree archeologiche.

SYREMONT SPA



TEMPLI DI LUXOR - EGITTO



TEMPIO DI GIUNONE - AGRIGENTO



QUARTIERE ELLENISTICO ROMANO - AGRIGENTO

Archeologia



MAUSOLEO DI TEODORICO - RAVENNA



VILLA DEI QUINTILI - ROMA



AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM

TEMPIO C DI SELINUNTE – Selinunte

Indagini di caratterizzazione delle malte impiegate nei precedenti restauri per la verifica della compatibilità chimico-fisica con i materiali originali.

L'ISOLA LABORATORI DI RESTAURO S.R.L.

MAUSOLEO DI TEODORICO – Ravenna

Studio dei materiali e delle superfici. Analisi dello stato di degrado.

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO DI RAVENNA

REPERTI ARCHEOLOGICI SUBACQUEI DI NAVI VENEZIANE – Venezia

Indagini radiografiche ai raggi X

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE

AREA ARCHEOLOGICA DI TURRIS LIBISONIS – Porto Torres

Studio di fattibilità per un progetto di conservazione e valorizzazione dell'area monumentale delle Terme Centrali – Palazzo Re Barbaro Porto Torres.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SASSARI

VILLA DEI QUINTILI E PIRAMIDE DI CAIO CESTIO – Roma

Monitoraggio e messa a punto del sistema di pulitura da biodeteriogeni mediante criosabbatura.

SAPIO SPA

MENSA PONDERARIA – Tivoli

Monitoraggio del microclima ambientale e studi endoscopici sulla stratigrafia muraria.

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM

Messa a punto e sperimentazione di stesure di sacrificio per la protezione degli elementi sommitali dei templi di Cerere e di Nettuno.

POSEIDONIA S.C.A.R.L.

Mosaici

PAVIMENTO TESSURALE BASILICA DI S.MARCO - Venezia
 Indagini conoscitive, rilievo e mappatura pavimento musivo.
 SYREMONT S.P.A.


BASILICA DI S. MARCO - Venezia
 Rilievo e mappatura pavimento musivo e valutazione del degrado e del comportamento delle tessere musive.
 CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA

BASILICA DI S. MARCO - Venezia
 Studio e indagini degli effetti di illuminazione artificiale su sistemi musivi parietali.
 STUDIO STRADA ASSOCIATI - PADOVA

STAZIONE FF.SS. SANTA LUCIA, MOSAICO DE LUIGI - Venezia
 Rilievo fotografico ad alta risoluzione, valutazione dello stato di conservazione, sviluppo e redazione del progetto di restauro.
 GRANDI STAZIONI S.P.A.

PALAZZO S. FERMO – Padova
 indagini chimico fisiche e consulenza finalizzati agli interventi di recupero dell'antico pavimento a mosaico.
 IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

QUARTIERE ELLENISTICO ROMANO – Agrigento
 Pavimentazioni musive, caratterizzazione dei materiali costituenti e valutazione stato conservativo.
 ASSESSORATO REGIONALE B.C. A – PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI



PAVIMENTO MUSIVO BASILICA DI SAN MARCO
 VENEZIA



PAVIMENTO MUSIVO DEL QUARTIERE
 ELLENISTICO ROMANO - AGRIGENTO



MOSAICO DE LUIGI, STAZIONE FERROVIARIA
 SANTA LUCIA - VENEZIA



PAVIMENTAZIONE PAL. SAN FERMO - PADOVA

Stucchi



PORTALE DI S. ANDREA - MANTOVA



PALAZZO GRIMANI - VENEZIA



COMPLESSO Ex HERION - VENEZIA



TEATRO CIVICO DI SCHIO (VI)

PORTALE DI S. ANDREA - Mantova

Studio del cassettonato della volta in stucco dell'atrio della chiesa, indagine stratigrafica, caratterizzazione dei materiali e valutazione dello stato di conservazione.

SOPRINT. B.S.A. MANTOVA

COMPLESSO EX HERION - Venezia

Indagine analitica volta alla caratterizzazione degli stucchi presenti sulla parte inferiore del tamburo della cupola.

GEOSIGMA S.R.L.

CATTEDRALE DI CASTELVETRANO - Trapani

Indagini chimico fisiche sulle finiture interne.

L'ISOLA LABORATORI DI RESTAURO S.R.L.

ORATORIO DEL SS. ROSARIO IN S. DOMENICO - Palermo

Indagini di caratterizzazione chimica e stratigrafica dei materiali lapidei artificiali costituenti gli stucchi dei manufatti scultorei e di valutazione del degrado ad essi associato.

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

PALAZZO GRIMANI - Venezia

Indagine stratigrafica, caratterizzazione degli stucchi e impasti.

SOPRINT. BAP VENEZIA

TEATRO CIVICO DI SCHIO (VI)

Caratterizzazione dei materiali e prove di recupero dell'apparato decorativo interno.

COMUNE DI SCHIO VI

BASILICA S. ANTONIO, CAPPELLA DELLE RELIQUIE - Padova

Indagini chimiche su campioni prelevati dalle decorazioni a stucco della cupola interessate ad infiltrazioni di acqua meteorica

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

Mura di fortificazione

BALUARDO S.CROCE - Padova

Ricerca scientifica e sperimentazione sui materiali costruttivi del complesso murario, determinazione delle scelte operative per l'intervento di restauro conservativo.
CO.RE.MO.T.

CINTA MURARIA DI FERRARA

Caratterizzazione chimica e fisica degli elementi costitutivi, valutazione dello stato di degrado, effetto dell'umidità, sperimentazioni in loco di prodotti per il restauro conservativo.
COOP COSTRUTTORI S.C.A.R.L.

CINTA MURARIA DI CITTADELLA (PD)

Indagini chimico-fisiche sul sistema fortificato.
COMUNE DI CITTADELLA

CINTA MURARIA DI CITTADELLA (PD)


Analisi di caratterizzazione chimica e biologica su campioni prelevati da diversi prospetti del sistema fortificato.
OLIMPO RESTAURI MONUMENTALI EDILI S.R.L.

ROCCA DEI TEMPESTA- Noale (VE)

Indagini chimico-fisiche sulle mura della rocca.



BALUARDO S. CROCE - PADOVA



CINTA MURARIA DI FERRARA



CINTA MURARIA DI CITTADELLA (PD)



ROCCA DEI TEMPESTA – NOALE (VE)

Umidità di risalita e test di sistemi risananti



VILLA PISANI DI STRA' (VE)



ISOLA DI SAN GIORGIO, CHIOSTRI
FONDAZIONE CINI - VENEZIA



VILLA WIDMANN FOSCARI – MIRA (VE)



COMPLESSO DEGLI ARTIGIANELLI - VENEZIA

PALAZZO EX-REALE - Venezia

Indagini chimico-fisiche per la verifica dell'efficacia di vari sistemi risananti.

SOPRINTENDENZA BB.A.A. VENEZIA

SEDE STORICA DELL'UNIVERSITA' - Venezia

Indagini chimico - fisiche sul tenore igrometrico e contenuto salino delle murature finalizzato all'indirizzamento del progetto di restauro e riqualificazione dell'immobile.

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

SISTEMA DEUMIDIFICANTE

Indagini chimico-fisiche sul sistema deumidificante denominato Albaria.

MAC S.P.A.

COMPLESSO DEGLI INCURABILI - Venezia

Indagini chimico - fisiche sul tenore igrometrico e contenuto salino delle murature, test di sistemi innovativi di desalinizzazione.

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - BOLOGNA

NARTECE DELLA BASILICA DI SAN MARCO - Venezia

Indagini chimico-fisiche per la verifica dell'efficacia di sistemi risananti.

DKL S.R.L.

VILLA PISANI - Strà

Monitoraggio del contenuto idrometrico delle cortine murarie.

SOPRINTENDENZA BB.A.A. VENEZIA

VILLA WIDMANN FOSCARI - Mira

Monitoraggio dei profili di distribuzione igrometrica e salina delle murature esterne della barchessa finalizzato al controllo ed al confronto dell'efficacia di diverse tipologie di intonaci deumidificanti.

C.V.R. VENEZIA

BARCHESSA DI VILLA BENNATI - PASQUALETTO

Indagini di laboratorio finalizzate alla determinazione del contenuto igrometrico e salino delle cortine murarie perimetrali esterne

COMMITTENTE PRIVATO

PALAZZO DUCALE – Venezia

Indagini preliminari volte alla definizione di un puntuale quadro conoscitivo, diagnostico e alla mappatura del degrado.

DIR. CENTRALE BAC – COMUNE DI VENEZIA

EX-MACELLO ORA SEDE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Sperimentazione sistema deumidificante

DLK S.R.L.

CHIESA S. ANTONIN - Venezia

Sperimentazione intonaci- monitoraggio igro-salino di una muratura 'reale', realizzato a crescenti intervalli di tempo.

CAPAROL ITALIA

COMPLESSO DEGLI ARTIGIANELLI Venezia

Valutazioni delle condizioni igrometriche e saline su murature sottoposte ad intonacatura con sistema deumidificante.

COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.

ISOLA DI SAN GIORGIO, CHIOSTRI FONDAZIONE CINI – Venezia

Valutazione dei tenori igrometrico/salini e studio delle caratteristiche tecnologiche dei rivestimenti murari.

FONDAZIONE CINI

COMPLESSO DEL LIVIANO - Padova

Lavori di indagine per la individuazione metodologica finalizzata al recupero del soffitto ligneo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CAFFÈ FLORIAN - Venezia

Indagini sugli infissi lignei, mappatura dello stato di degrado e individuazione della successione stratigrafica delle finiture.

COMUNIONE DELL'IMMOBILE CAFFÈ FLORIAN

CASTELLO DI BENTIVOGLIO (BO)

Indagini finalizzate alla valutazione dello stato conservativo e alla caratterizzazione delle finiture superficiali del rivestimento in cassettonato della sala dei Cinque Camini.

DUCALE RESTAURI S.R.L.

CONVENTO DEI FRATI MINORI IN MARINEO- Palermo

Gruppo ligneo raffigurante la Pietà, indagini di caratterizzazione chimica e stratigrafica.

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.

LOGGIA DEI CAVALIERI - Treviso

Caratterizzazione forme di degrado superficiale degli elementi lignei.

DUCALE RESTAURI S.R.L.

CARCERE FEMMINILE DI VENEZIA

caratterizzazione chimico morfologica di campioni stratigrafici con finitura policroma

FALEGNAMERIA BARADEL S.R.L.

FONDACO DEI TEDESCHI - Venezia

Caratterizzazione resistografica delle travature dei solai.

EDIZIONE PROPERTY S.P.A.

Superfici lignee



RIVESTIMENTI INTERNI DEL CAFFÈ FLORIAN, VENEZIA



CASTELLO DI BENTIVOGLIO (BO), CASSETTONATO LIGNEO



LOGGIA DEI CAVALIERI - TREVISO



FONTEGO DEI TEDESCHI - VENEZIA

Sperimentazione di prodotti e tecnologie



CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE



SPERIMENTAZIONE FORMULATI E PROVE DI INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE



SETTIMANA DEL DECORO, PULITURA COLONNATO ALA NAPOLEONICA - VENEZIA



SPERIMENTAZIONE DI TAVOLE IN MATERIALE COMPOSITO (WPC) SU PONTILE ACTV (VE)

PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA CHIMICA: TEMA 14

Prestazione di servizio in relazione all'esecuzione del tema 14: "Prodotti chimici e tecniche per il consolidamento dei materiali litoidi e metallici" consistente in messa a punto di tecniche applicative per il trattamento superficiale consolidante-riaggregante su edifici di prevalente interesse storico e valutazione dei risultati.

AUSIMONT S.P.A.

Palazzo Calderini -Imola
Sperimentazioni e verifica comportamento formulati per la protezione.
COMUNE DI IMOLA

CASTELLO DI MIRAMARE - Trieste

Indagini chimico fisico sui materiali lapidei e sperimentazione prodotti per il restauro conservativo delle facciate.

SOPRINT. ARCHEOLOGICA B.A.A.A.S. DI TRIESTE

SISTEMI DI INIEZIONE DELLE SPONDE DEI RII VENEZIANI

Sperimentazione di metodologie e prodotti per l'iniezione di muri di sponda veneziani.

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE - VENEZIA

DUOMO DI CATANIA

Indagini chimico-fisiche di caratterizzazione e sperimentazioni realizzate sulle superfici del prospetto della facciata al fine di supportare le operazioni di pulizia e protezione.

SOPRINT BB.CC..AA. - CATANIA

SPERIMENTAZIONE PER IL RECUPERO DI MATERIALI DI DRAGAGGIO -
CONSORZIO INSTM

COLONNATO ALA NAPOLEONICA PIAZZA S. MARCO - Ve

Settimana del decoro promossa dall'assessorato al turismo tutela e decoro urbano interventi riguardanti la consulenza e manutenzione delle superfici lapidee.

COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A.

PROGETTO PAVIMENTAZIONI LAGUNARI

Individuazione e caratterizzazione di materiali lapidei naturali idonei all'impiego per pavimentazioni esterne in ambito lagunare e alternativi alla trachite euganea.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

SPERIMENTAZIONE DI MATERIALE COMPOSITO WPC (WOOD PLASTIC COMPOSIT) PER L'IMPIEGO NELL'ARREDO LAGUNARE IN SOSTITUZIONE AL LEGNO

Valutazione della durabilità fisico-meccanica nel caso di applicazioni in ambiente esterno marino ed ad elevata frequentazione.

CONSORZIO VENEZIA RICERCHE

PROGETTO DI RICERCA "CRIOSABBIATURA PER IL RECUPERO ARTISTICO"
Valutazione dell'efficacia metodo di criosabbiatura con pellets di CO2 nella pulitura di superfici lapidee.

SAPIO S.P.A.

PROGETTO TEGOLE DI RAME INVECCHiate ARTIFICIALMENTE

Studio finalizzato ad ottimizzare le caratteristiche tecnologiche di produzione.

TEGOLA CANADESE S.P.A.

SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTISCRITTA PER SUPERFICI LAPIDEE

Sperimentazione di sistemi antiscritta per la protezione dei rivestimenti lapidei in Botticino e pietra di Medolo.

COMUNE DI BRESCIA

Sperimentazione di prodotti e tecnologie



PROGETTO CRIOSABBIATURA PER IL RECUPERO ARTISTICO



SPERIMENTAZIONE SU COPERTURE IN RAME PATINATO ARTIFICIALMENTE



SPERIMENTAZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTISCRITTA

Piani di Manutenzione



COMPLESSO DEGLI INCURABILI - VENEZIA

COMPLESSO DEGLI INCURABILI – Venezia

Progettazione e realizzazione del Piano di Manutenzione dell'opera, individuazione e misurazione dei parametri guida per una corretta manutenzione.

SOPRINTENDENZA BAP DI VENEZIA

TORRE DELLA GHIRLANDINA – Modena


Progettazione e realizzazione del Piano di Manutenzione della Torre facente parte del Patrimonio Unesco.

COMUNE DI MODENA

GALLERIE DELL'ACCADEMIA – Venezia

Progettazione e realizzazione del Piano di Manutenzione della Gallerie. Realizzazione del piano in formato html integrato con una banca dati delle lavorazioni eseguite.

SOPRINTENDENZA BAP DI VENEZIA




Prospetto NORD Prospetto EST Prospetto SUD Prospetto OVEST

TORRE DELLA GHIRLANDINA - MODENA

AREE ARCHEOLOGICHE DEMANIALI DI AQUILEIA

Progettazione, sviluppo e redazione su supporto informatizzato di un piano di manutenzione ordinaria riguardante le aree archeologiche demaniali.

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI FRIULI VENEZIA GIULIA



FORO ROMANO DI AQUILEIA (UD)

GIARDINI DELLA BIENNALE, PADIGLIONE VENEZUELA (arch. Carlo Scarpa)
- Venezia
Indagini chimico fisiche per la caratterizzazione dei materiali e delle relative patologie di di degrado
CONSOLATO DEL VENEZUELA

COMPLESSO INDUSTRIALE BENETTON - Castrette di Villorba
Localizzazione e rilievo dimensione delle armature sulla struttura in calcestruzzo mediante indagini pacometriche.
BENETTON GROUP

DUVETICA AOYAMA SHOP - Tokyo
Indagini diagnostiche per la valutazione dei fenomeni fessurativi a carico dei pannelli di rivestimento a marmorino.
BENETTON GROUP

P.ZZA SAN MARCO NEGOZIO OLIVETTI (arch. Carlo Scarpa) - Venezia
Caratterizzazione dei materiali e dello stato conservativo dei rivestimenti murali, elementi lapidei e musivi.
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

CHIESA DI SANTA MARIA ANNUNCIATA (arch. Giò Ponti)- Milano
Studio dei fenomeni di alterazione dei rivestimenti ceramici, supporto tecnico per l'individuazione dei sistemi di recupero e verifica dell'efficacia degli interventi.
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

CAPANNONE EX FABBRICHE RIUNITE METALLI IN FOGLIE E POLVERI Miramondo (MI)
Monitoraggio pacometrico armature dei pilastri
FEM S.R.L.

MONUMENTO A G. ANCILLOTTO - San Donà di Piave (VE)
Rilievo fotografico, catalogazione elementi, redazione tavole per lo smontaggio, progettazione intervento di pulitura e protezione superficiale.
IMPRESA RODIGHIERO SRL

LASTRICATI STRADALI – Chioggia (VE)
Monitoraggio pluriennale della stabilità di lastricati stradali messi in opera con sistemi di possa innovativi e materiali lapidei alternativi alla trachite.
CONSORZIO VENEZIA NUOVA


CONDOMINIO BAFILE 360 – Jesolo Lido (VE)
Analisi chimico fisiche per la comprensione delle alterazioni cromatiche sui pavimenti in Biancone e prove di trattamento per il recupero cromatico.
PUPPIN S.N.C.

CENTRO ATLANTIS - Castelfranco Veneto (TV)
Indagini diagnostiche sulle pavimentazione esterne del parcheggio in calcestruzzo, interessate da fenomeni di disgregazione.
COOP SOCIALE L'INCONTRO

Edilizia contemporanea industriale e civile



PADIGLIONE VENEZUELA - VENEZIA



COMPLESSO INDUSTRIALE BENETTON
CASTRETTE DI VILLORBA(TV)



CHIESA S. M. ANNUNCIATA - MILANO



MONUMENTO A G. ANCILLOTTO
S. DONA' DI PIAVE (VE)

Edilizia contemporanea industriale e civile



**PONTE SU TORRENTE MUSON DEI SASSI –
CAMPOSAMPIERO (PD)**

NUOVO PONTE SU TORRENTE MUSON DEI SASSI - Camposampiero (PD)
Indagini stratigrafiche e colorimetriche sui sistemi vernicianti.
MERLO COSTRUZIONI S.P.A.

PALAZZO EX COMPARTIMENTALE - Venezia
Indagini diagnostiche per la comprensione dei cedimenti strutturali agli
elementi aggettanti decorativi in calcestruzzo.
REGIONE VENETO

IDROVORA LEPRI - Comacchio (FE)
Indagini finalizzate allo studio dello stato conservativo e alla verifica del
livello di carbonatazione delle strutture in calcestruzzo.
OPRA COSTRUZIONI S.R.L.

CONDOMINIO PUNTA BACUCCO - Chioggia (VE)
Verifica peculiarità tecnologiche e corrispondenza alle prescrizioni da
capitolato dei sistemi isolanti a cappotto.
STUDIO ARCHITETTURA COLOMBO PEZZOLI

ISOLA SAN ERASMO - Venezia
Verifica dell'origine degli sbiancamenti sulle murature di
conterminazione, messa a punto di un protocollo di controllo delle
forniture di materiale.
CONSORZIO VENEZIA NUOVA

COMPLESSO IMMOBILIARE ACCADEMIA – San Donà di Piave (VE)
Studio delle alterazioni cromatiche sulle finiture a cappotto e definizioni
prestazionali dei prodotti per il recupero estetico e la conservazioni delle
superfici.
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE STUDIO RIALTO

PIAZZA FERRETTO – Mestre Venezia
Valutazione di sistemi innovativi per la detergenza delle pavimentazioni
lapidee
VERITAS Spa

ABITAZIONE PRIVATA A SCHIO (VI)
Indagini chimico fisiche sui rivestimenti murali esterni interessati da un
notevole quadro fessurativo.
STUDIO OP ARCHITETTI ASSOCIATI

CONDOMINIO VENEZIA – San Donà di Piave (VE)
Perizia per la valutazione della presenza d'acqua nella pavimentazione
dell'autorimessa interrata.
AMM.NE CONDOMINIALE GEOM. CONTE

VILLA CONTARINI MOCENIGO ANCILLOTTO – Motta di Livenza (TV)
Caratterizzazione dei rivestimenti esterni per comprensione fenomeni di
degrado e verifica eventuali vizi di messa in opera.
ROSA S.R.L.

CONDOMINIO VIA BARENA - Dogaletto di Malcontenta (VE)
Indagini di caratterizzazione finalizzate alla definizione delle peculiarità
tecnologiche e alla definizione dei fenomeni di distacco e sbiancamento
dei rivestimenti esterni.
IMPRESA REBECCA S.A.S.



IDROVORA LEPRI – COMACCHIO (FE)




LASTRICATURE STRADALI, CHIOGGIA (VE)



**CONTERMINAZIONI ISOLA DI S. ERASMO -
VENEZIA**

- 1996 DAL SITO ARCHEOLOGICO ALLA ARCHEOLOGIA DEL COSTRUITO.
978-88-95409-00-9
- 1997 LACUNE IN ARCHITETTURA: ASPETTI TEORICI ED OPERATIVI.
978-88-95409-01-6
- 1998 PROGETTARE I RESTAURI.
ORIENTAMENTI E METODI - INDAGINI E MATERIALI
978-88-95409-02-3
- 1999 RIPENSARE ALLA MANUTENZIONE. RICERCHE, PROGETTAZIONE,
MATERIALI, TECNICHE PER LA CURA DEL COSTRUITO.
978-88-95409-03-0
- 2000 LA PROVA DEL TEMPO.
VERIFICHE DEGLI INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL COSTRUITO.
978-88-95409-04-7
- 2001 LO STUCCO: CULTURA, TECNOLOGIA, CONOSCENZA
978-88-95409-05-4
- 2002 I MOSAICI: CULTURA, TECNOLOGIA, CONSERVAZIONE
978-88-95409-06-1
- 2003 LA REVERSIBILITÀ NEL RESTAURO:
RIFLESSIONI, ESPERIENZE, PERCORSI DI RICERCA
978-88-95409-07-8
- 2004 ARCHITETTURA E MATERIALI DEL NOVECENTO
978-88-95409-08-5
- 2005 LE PITTURE MURALI. RIFLESSIONI, CONOSCENZE, INTERVENTI
978-88-95409-09-2
- 2006 PAVIMENTAZIONI STORICHE: USO E CONSERVAZIONE
978-88-95409-10-8
- 2007 IL CONSOLIDAMENTO DEGLI APPARATI ARCHITETTONICI E DECORATIVI
978-88-95409-11-5
- 2008 RESTAURARE I RESTAURI. METODI, COMPATIBILITÀ, CANTIERI
978-88-95409-12-2
- 2009 CONSERVARE E RESTAURARE IL LEGNO.
CONOSCENZA, ESPERIENZE, PROSPETTIVE
978-88-95409-13-9
- 2010 PENSARE LA PREVENZIONE. MANUFATTI, USI, AMBIENTI
978-88-95409-14-6
- 2011 GOVERNARE L'INNOVAZIONE. PROCESSI, STRUTTURE, MATERIALI E
TECNOLOGIE TRA PASSATO E FUTURO
978-88-95409-15-3
- 2012 LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ALL'APERTO.
SUPERFICI, STRUTTURE FINITURE E CONTESTI
978-88-95409-16-0
- 2013 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI.
APPROCCI SCIENTIFICI E PROBLEMI DI METODO
978-88-95409-17-7

Editoria



AGRIGENTO

Tempio della Concordia
Tempio di Giunone
Quartiere Ellenistico Romano
Racalmuto / Convento S. Francesco

ALESSANDRIA

Palatium Vetus

AREZZO

Chiesa Montemarciano
Duomo S. Donato

AVELLINO

Prata / Basilica dell'Annunziata

BARI

Teatro Margherita

BELLUNO

Fontana S. Maria Dei Battuti
Feltre / Porta Oria

BERGAMO

Palazzo della Ragione

BOLOGNA

Chiesa Monumentale S. Giovanni in Monte
Chiesa Metropolitana di S. Pietro
Chiesa di S. Cristina
Chiesa S. Salvatore
Cimitero monumentale Certosa
Castello Bentivoglio
Basilica di San Petronio

BOLZANO

Castel Roncolo
Fontana di Laurino
Brunico / Stele Madonna
Terlano / Gruppo Scultoreo

BRESCIA

Monte Vecchio di Pietà - P.zza Loggia
Tomba del Cane

CASERTA

Capua / Basilica di S. Angelo in Formis

CATANIA

Cattedrale di Catania
Chiesa e convento S. Benedetto
Chiesa Madonna dell'Indirizzo

CATANZARO

Santa Severina

COSENZA

S. Demetrio in Corona

CUNEO

Saluzzo / Complesso del Monastero dell'Annunziata

ENNA

Cattedrale P.zza Armerina

FERRARA

Le Mura di Ferrara
Palazzo Ludovico il Moro
Convento S. Antonio in Polesine
Chiesa di S. Giorgio
Comacchio / Ex Ospedale Vecchio.
Comacchio / Sala fuochi ex az. Valli comunali
Comacchio / Loggiato del grano

FIRENZE

Campi Bisenzio / Teatro Dante
Fontana del Nettuno
Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella

FROSINONE

Cassino / Area Archeologica

IMOLA

Palazzo Calderini
Chiesa San Agostino

MANTOVA

Chiesa S. Andrea
Palazzo D'Arco
Ostiglia / Torre campanaria

MILANO

Stazione Centrale
Certosa di Garegnano
Monumento equestre a Vittorio Emanuele II
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Corsico / Chiesa SS. Pietro e Paolo
Cesano Maderno / Oratorio di S. Pietro Martire

MODENA

Biblioteca Estense
Fontana P.zza S. Giacomo
Torre della Ghirlandina

NAPOLI

Edifici centro storico
S. Maria della Sanità
Palazzo Capodimonte

NOVARA

Cupola San Gaudenzio
Cattedrale di Novara
Quinta Marietti

PADOVA

Abbazia S. Giustina
Baluardo S. Croce (mura)
Basilica del Carmine
Basilica del Santo
Casa Favini
Chiesa S. Clemente
Loggia e Odeo Cornaro
Museo Civico
Palazzo Breda
Palazzo Cà Tron
Palazzo Camerini
Palazzo Papafava
Palazzo Patriarcato
Sala dei Giganti - complesso Liviano
Istituto Amedeo di Savoia
Abano Terme / Oratorio villa Trevisan Savioli
Campodarsego / Chiesa del Noce
Cittadella / Sistema fortificato di Cittadella (Mura)
Cittadella / Villa Negri
Cittadella / Capitello S. Rocco
Codevigo / Statua sommitale SS. Redentore
Fontaniva / Campanile
Legnaro / Chiesa Annunziata
Legnaro / Edificio Zooprofilattico
Loreggia / Campanile
Monselice / Statua S. Giovanni Penitente
Noventa Padovana / Villa Valmarana

PALERMO

Teatro Massimo
Martorana
Teatro Biondo
Oratorio SS. Rosario
Statua Pietà Marineo

PERUGIA

Spoletto / Palazzo Collicola

PORDENONE

Cordenons / Condominio la Fenice

RAGUSA

Castello di Donnafugata
Chiesa S. Francesco

RAVENNA

Mausoleo Teodorico

ARCADIA RICERCHE

REGGIO CALABRIA

Caraffa del Bianco / Statua Madonna delle Grazie
Cattolica di Stilo / Istituto Statale d'arte Frangipane
Statua Angelo Tutelare

REGGIO EMILIA

Basilica S. Prospero

RIMINI

Tempio Malatestiano

ROMA

Palazzo del Quirinale
Villa dei Quintili
Catacombe di Priscilla
Piramide di Caio Cestio
Latina / Casino Inglese
Tivoli / Mensa Ponderarla
Monteporzio Catone / Villa Mondragone

ROVIGO

Museo Olivetani
Chiesa S. Francesco
Palazzo Angeli

SALERNO

Area Archeologica Paestum
Area Archeologica di Velia

SIRACUSA

Castello Svevo
Chiesa S. Lucia alla Badia
Ex seminario Minore
Castelmaniace
Chiesa del Carmine Melilli
Chiesa S. Giuseppe Lentini
Ferla / Chiesa S. Sebastian
Noto / Chiesa S. Bortolomeo
Noto / Chiesa del Carmine
Noto / Palazzo Nicolaci
Noto / Ponte S. Alfano

TORINO

Casa di Caccia
Venaria Reale
Monumento Vittorio Emanuele II
Cappella della Sindone
Vecchio stadio di Torino
Tempio Valdese
Castello di Moncalieri
Castello Racconigi
Agliè / Castello Ducale
Cancellata Palazzo Reale
Palazzo Reale
Palazzo Garignano
Torre Maratona
Sacra di San Michele
Stazione Porta Nuova

TRAPANI

Cattedrale S. Lorenzo
S. Domenico Castel Vetrano
Castello di Terra
Cappella Madonna Chiesa Maria SS. Annunziata

TRENTO

Campanile S. Maria Maggiore
Castel Beseno
S. Lorenzo in Banale
Pietra tombale S. Severino
Statua Bronzea di Dante
Chiesa S. Pietro
Torre della Tromba
Castello del Buonconsiglio
Grauno / Parrocchiale S. Martino

TREVISO

Chiesa S. Lucia e San Vito
Ex Cinema Garibaldi
Palazzo San Vito
Bessica / Villa Baroni
Castelfranco V.to / Campanile di S. Floriano
Castelfranco V.to / Villa Bolasco
Cessalto / Villa Zeno al Donegal
Conegliano / Ospedale
Mogliano / Capitello della Madonna col Bambino
Vittorio V.to / Museo Serravalle

TRIESTE

Castello di Miramare

UDINE

Fontana S. Giacomo
Loggia del Lionello
Aquileia / Campanile Basilica S.M. Assunta
Aquileia / Museo archeologico
Budoia / Chiesa di Dardago
Tarvisio / Castelletto Fusine Valromana
Venezzone / Duomo S. Andrea

VERCELLI

Casale Monferrato / Cattedrale

VERONA

Chiesa S. Domenico
Chiesa S. Fermo
Statua lapidea di Dante
Palazzo Ex Giorgi
S. Anastasia
Complesso Corte Libranti

VICENZA

Basilica Palladiana
Loggia del Capitaniato
Chioostro S. Felice e Fortunato
Chiesa San Bartolomeo
Fortilizio della Rocchetta
Monumento Funerario cimitero Maggiore
Breganze / Casa Mater Amabilis
Bassano del Grappa / Palazzo Antonibon
Finale A./ Villa Saraceno Finale Agugliaro
Marostica / Castello Inferiore.
Schio / Teatro Civico
Trissino / Casette età del ferro loc. Cimitero
Thiene / Palazzo Chilesotti Fabbris
Thiene / Chiesa S. Girolamo e Gaetano

VITERBO

Capraola / Palazzo Farnese
Cellere / Chiesa san Egidio

VENEZIA

Archivio di Stato Giudecca
Chiesa di S. Stefano
Basilica San Marco
Biblioteca Marciana
Sede Camera di Commercio
Caffè Florian
Casa Rossa
Caserma S. Daniele
Casino del Commercio
Campanile di S. Aponal
Chiesa dei Carmini
Chiesa dei Gesuiti
Chiesa del Redentore
Chiesa della Salute
Chiesa di S. Clemente
Chiesa S. Geremia
Chiesa S. Maria del Pianto

VENEZIA

Chiesa S. Nicolò
 Chiesa S. Polo
 Chiesa S. Salvador
 Chiesa S. Giovanni Elemosinaro
 Chiesa S.M.G. Frari
 Chiesa San Beneto
 Chiesa San Giorgio Maggiore
 Chiesa SS. Apostoli
 Chiesa SS. Giovanni e Paolo
 Chiostro Convento S. Stefano
 Chiostro S. Caterina Foscarini
 Chiesa Cimitero di S. Michele
 Complesso Conv. S. Michele Isola
 Complesso del Ridotto
 Complesso Ex Herion
 Complesso Monumentale Punta della Dogana
 Duomo di S. Lorenzo Mestre
 Ex Ospedale San Lorenzo
 Fondamenta Rossa
 Giudecca Zattere
 Isola Poveglia
 Isola San Erasmo
 Isola San Giorgio
 Manifatture tabacchi
 Muri di sponda bacino S. Marco
 Nuova Sede Accademia delle Belle Arti
 Ex Ospedale degli Incurabili
 Noale / Chiesa SS. Felice e Fortunato
 Ospedale Scuola Grande S. Marco
 Palazzo Ca' Vendramin Calergi
 Palazzo Ca' Rezzonico
 Palazzo Cappello
 Palazzo Costa
 Palazzo da Silva
 Palazzo delle Prigioni
 Palazzo Ducale
 Palazzo Duodo
 Palazzo Grassi
 Palazzo Grimani
 Palazzo Mandelli
 Palazzo Minotto
 Palazzo Mocenigo
 palazzo Morosini
 Palazzo Papadopoli
 Palazzo Reale
 Palazzo Seriman
 Palazzo Sede dell'Università Cà Foscari
 Pennoni portabandiera Piazza San Marco
 Ponte Marcello
 Procuratorie Vecchie
 Scuoletta S. Giovanni in Bragora
 Sinagoga Tedesca
 Statua del Viani
 Stazione FF.SS. Santa Lucia
 Strà / Villa Pisani
 Teatro La Fenice
 Teatro Santa Marta
 Tomba Doge Morosini
 Torcello / Campanile
 Torre dell'Orologio
 Chioggia / Torre Santa Maria
 Fondaco dei Turchi
 Fondaco dei Tedeschi
 San Donà di Piave / Monumento a G. Ancillotto

AUSTRIA

Salisburgo / Monumento scultoreo Mariensäule
 Vienna/ Palazzo Epstein

BRASILE

Rio de Janeiro / Tribunal Superior Eleitoral, Teatro Municipal, Museu Imperial, Casa dea Moeda

CINA

Manciuria / Pagoda Guang Sheng Si

CROAZIA

Trogir / Cappella Orsini
 Trogir / Cattedrale S. Lorenzo
 Spalato / Monumento funebre S. Anastasio

EGITTO

Tempio di Luxor

FRANCIA

Avignone / Palazzo dei Papi

GERMANIA

Colonia / Sede del Consolato Italiano

GRECIA

Atene / edifici storici
 Creta / edifici storici

LETTONIA

Riga / Palazzo Borsa

LIBIA

Tripoli e Bengasi / Edifici storici epoca coloniale

SIRIA

Damasco / Beit Horanie

SLOVENIA

Capodistria / Palazzo Baseggio

SPAGNA


Santiago di Compostela / Portico della Gloria

SVIZZERA

Lugano / Cattedrale S. Lorenzo

ARCADIA RICERCHE

Via delle Industrie 25/11
30175 Marghera Venezia
Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
C.F. 02417470289 - P.IVA 02963050279
C.C.I.A.A. Venezia R.E.A. 268661



STAFF:

DIREZIONE TECNICA - COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

dr. Guido Driussi

UFFICIO TECNICO

p.i. Alessandro Mazzucato

dr. Zeno Matteo Morabito

CONTATTI:

tel: +390415093048 fax +390415093098

arcadia@vegapark.ve.it

arcadiaricerche@dadapec.com

www.arcadiaricerche.eu

